펌웨어 릴리즈 노트

SAMSUNGBUSINESS

모델명 : SL-M2880FW, M2885FW 날짜: 2016년 4월 12일

버전	유형	변경내용
V3.00.01.04 (2014-8-2)	문제점 수정	- 구글 클라우드 프린트 이슈 관련 수정 - OTG 케이블 호환성 - 삼성 클라우드 프린트 지원
V3.00.01.06 (2015-2-17)	기능 추가	모프리아(Mopria) 지원
		구글 클라우드 프린터 2.0 기능 추가
V3.00.01.08 (2015-9-21)	문제점 수정	VoIP 라인에서 팩스송신 개선
		[구글 클라우드 프린트] 간헐적 인쇄, 등록해지 안됨 수정
		터치패널과 SWS에서 레포트 출력안됨 수정
	기능 추가	삼성 클라우드 프린트 간단 셋업 및 토너 상태정보 표시 적용
V3.00.01.10 (2015-10-21)	문제점 수정	정착기 눌러붙음 문제 수정
V3.00.01.13 (2016-4-12)	문제점 수정	DHCP 모드에서 IP 바뀌는 문제 수정

※ 주의사항

- 펌웨어 업데이트가 완료될 때까지 프린터와 컴퓨터의 전원을 끄지 마세요.
- 컴퓨터에 USB 케이블로 연결된 다른 프린터가 있으면 제거하세요.
- 정품토너가 아닌 경우, 오류가 발생할 수 있습니다.
- 최적상태 유지를 위해 펌웨어 업데이트 후 이전 펌웨어 버전으로 복구되지 않습니다.
- 펌웨어 업데이트 중에 프린터를 작동시키지 마세요. (인쇄 실행하지 마세요.)

펌웨어 업데이트 방법

프린터 진단 프로그램을 활용하여 업데이트하는 방법


바탕화면에 설치된 '프린터 진단' 아이콘을 실행하여 프린터 진단 실행하면 간편히 펌웨어 업데이트하실 수 있습니다.

프린터 진단 프로그램이 설치되어 있지 않으면, 아래 주소에서 '프린터 진단' 을 실행하세요.


http://www.samsungsetup.com/TS/Client/SPD/KR/Pop.html

네트워크로 연결된 경우

1. 인터넷 주소 창에 프린터의 IP 주소를 입력합니다.



- 2. 우측 상단의 '로그인' 클릭 후 관리자 계정으로 로그인합니다. (출하시 기본 설정값 ID : admin PW: sec00000 ← 숫자)
- 3. '관리'→'업그레이드 마법사' 실행 후 '찾아보기' 클릭하여 펌웨어 폴더를 선택합니다.



- 4. 화면 안내에 따라 업데이트를 진행합니다.
- 5. 업데이트가 완료되면 프린터가 자동으로 재부팅됩니다.